



OP  
L-bus - L-busケーブル  
40cm/80cm/1.5m  
L-L20cm・L-S40cm Set  
L-L60cm

**FI+Z III PRESTON**  
 フォーカス/アイリス/ズームのコントロール  
 送受信のチャンネルを合わせる

RECスタートストップ可  
 R/S F3Pがあるカメラ

HELIUMUは  
 RED専用F11P BOX必要

MDR-3⑤⑥  
 RED専用ケーブル  
 VariCam/F55(ヒロセ4P)(O.P)  
 バッテリー  
 NP-FM70  
 SWIT S-8M91  
 S-8M71

MDR-2  
 電源  
 R/S F3P  
 XLR-3/XLR-4  
 Dタップ(O.P)

MDR-3⑤⑥  
 電源  
 R/S F3P  
 XLR-3/XLR-4  
 Dタップ(MDR-3はレギュラー)  
 Light Ranger2使用可

Light Ranger2  
 MDR-3⑤⑥に対応

DM2  
 Zoom  
 Iris  
 Focus

DM1X  
 LR2使用時は  
 Focus用  
 PANAギア

**F/I 1Channel Unit PRESTON**  
 フォーカス/アイリスの内1つコントロール

RECスタートストップ可  
 R/S F3Pがあるカメラ

VariCam/F55(ヒロセ4P)専用ケーブル(O.P)

HELIUMUは  
 RED専用F11P BOX必要

バッテリー  
 NP-FM50

MDR-4  
 Serial

DM5  
 PANAギア

電源  
 R/S F3P  
 Dタップ

**Cine Tape**

REMORT

MDR-3はLFケーブル(付属)  
 MDR-2はLF BOX(O.P)

**SNIPER**

DISPLAY

**Cine RT**

Serial

**Radio Micro force PRESTON**  
 ズームのコントロール

ズームのコントロール

バッテリー  
 NP-FM50

Micro ForceDigitalに装着

V+F Lens Control

DM2  
 PANAギア

電源  
 R/S F3P F11P  
 XLR-4 4P-5P変換

**BFD Digital Bar Tech Engineering**  
 フォーカスのコントロール

RECスタートストップ可  
 R/S F3Pがあるカメラ

HELIUMUは  
 RED専用F11P BOX必要

バッテリー  
 9V 乾電池

電源  
 R/S F3P F11P(リモート兼)  
 XLR-4 4P-5P変換  
 Dタップ

DM2

HEDEEN  
 M26VEモーター  
 CANONギア  
 FUJINONギア

**BFD Bar Tech Engineering**  
 フォーカスのコントロール

RECスタートストップ可  
 R/S F3Pがあるカメラ

HELIUMUは  
 RED専用F11P BOX必要

バッテリー  
 9V 乾電池

電源  
 R/S F3P F11P(リモート兼)  
 XLR-4 4P-5P変換  
 Dタップ

DM2

HEDEEN  
 M26VEモーター  
 CANONギア  
 FUJINONギア

**CARAT HEDÉN**  
 フォーカスのコントロール

RECスタートストップ可  
 R/S F3Pがあるカメラ

VariCam/F55(ヒロセ4P)専用ケーブル(O.P)

HELIUMUは  
 RED専用F11P BOX必要

電源  
 R/S F3P F11P(リモート兼)  
 XLR-4 4P-5P変換  
 Dタップ

DM2

HEDEEN  
 M26VEモーター  
 CANONギア  
 FUJINONギア  
 MACROギア  
 45φギア

**Micro Force Digital**

ズームのコントロール

**Micro Force**

ズームのコントロール

電源  
 R/S F3P F11P(リモート兼)

電源  
 R/S F3P F11P(リモート兼)

DM2

PANAギア  
 CANONギア

DM2

PANAギア  
 CANONギア